

Obsah

Charakteristiky	1	Postupy oprav.....	9
Obecné údaje	1	Demontáž a montáž motoru	9
Technické údaje.....	1	Seřízení motoru	11
Konstrukční díly motoru	2	Seřízení a kontrola vůle hydraulických zdvihátek	11
Blok motoru	2	Kontrola komprese	13
Písty.....	2	Kontrola tlaku oleje.....	13
Pístní čepy.....	2	Doplňení chladicí kapaliny a odvzdušnění	13
Pístní kroužky	2	Seřízení ventilového rozvodu	14
Klikový hřídel	2	Výměna rozvodového řemenu.....	14
Čepy hlavních ložisek.....	2	Demontáž a montáž vstřikovacího čerpadla.....	14
Čepy ojničních ložisek.....	2	Kontrola a nastavení vstřikovacího čerpadla	15
Ložiskové pánve.....	3	Roto-diesel.....	15
Ojnice.....	3	Kontrola a nastavení vstřikovacího čerpadla Bosch... ..	16
Hlava válců.....	3	Seřízení ovládání vstřikovacího čerpadla	16
Ventily	3	Roto-diesel	18
Těsnění hlavy válců.....	3	Sytí	18
Postup utahování šroubů hlavy válců.....	3	Táhlo plynu.....	18
Sedla ventilů	4	Seřízení volnoběžných otáček	18
Vodítka ventilů	4	Nastavení zbytkového množství paliva.....	18
Ventilové pružiny	4	Seřízení volnoběžných otáček	18
Vírové komůrky	4	Decelerace motoru.....	18
Mazání motoru	4	Seřízení ovládání vstřikovacího čerpadla Bosch	18
Olejové čerpadlo.....	4	Sytí	18
Rozvodový mechanismus	4	Táhlo plynu.....	18
Vačkový hřídel.....	4	Seřízení volnoběžných otáček	18
Vůle mezi hydraulickými zdvihátky a ventily	4	Nastavení zbytkového množství paliva.....	19
Rozvodový diagram.....	4	Nastavení zvýšeného volnoběhu	19
Chlazení motoru	5	Vstřikovací trysky	19
Čerpadlo chladicí kapaliny	5	Demontáž	19
Termostat..... :	5	Montáž	19
Elektrické ventilátory	5	Kontrola funkce	19
Termospínáč.....	5	Palivový filtr	19
Vstřikování paliva.....	6	Výměna filtrační vložky	19
<i>Roto-Diesel</i>		Zaplnění a odvzdušnění	19
Vstřikovací čerpadlo	6	Odvodnění	20
Vstřikovací trysky	6	Rozebrání motoru	20
Palivový filtr.....	7	Úvodní operace	20
Regulační ventil tlaku paliva.....	7	Hlava válců	20
Magnetický vypínač ventil	7	Setrvačník	21
<i>Bosch</i>		Olejové čerpadlo	21
Vstřikovací čerpadlo	8	Klikový hřídel	21
Vstřikovací trysky	8	Ojnice s písty	22
Palivový filtr.....	8	Smontování a kontrola motoru	22
Utahovací momenty.....	8	Úvodní operace	22
		Pisty s ojnicemi	22
		Klikový hřídel	22
		Písty a blok motoru	23
		Čerpadlo oleje	23
		Setrvačník	24
		Hlava válců	24
		Ostatní.....	25
		Rozebrání hlavy válců.....	26
		Demontáž	26
		Kontrola	27
		Kontrola rovinnosti hlavy válců	27
		Ventily	27
		Vírové předkomůrky	27
		Sestavení hlavy válců	28
		Montáž hlavy válců	28

Vznětový motor

Charakteristiky

Obecné údaje

- Čtyřdobý, čtyřválcový řadový motor, uložený vpředu napříč nad přední nápravou a skloněný dozadu.
- Klikový hřídel je uložený v pěti ložiskách.
- Vačkový hřídel je uložený ve třech ložiskách v hlavě válců.
- Ventily jsou v řadě za sebou a jsou řízeny přes hydraulická zdvihátka.
- Rozvodový mechanismus je řízený vačkovým hřídelem, který je poháněný ozubeným rozvodovým řeme-

nem. Rozvodový řemen pohání i vstřikovací čerpadlo a čerpadlo chladicí kapaliny.

- Mazání motoru je tlakové; olejové čerpadlo je pohá něno řetězem od klikového hřídele.
- Chlazení motoru je kapalinové, uzavřené, s trvalou ná plní; má expanzní nádobku, je řízeno termostatem a nu cenou cirkulaci zajišťuje čerpadlo.
- Vstřikovací čerpadlo je rotační.
- Vstřikování paliva je nepřímé, do předkomůrek se žha vicími svíčkami.


Technické údaje

Motor	161 AXUD7	162 XUD9 (Modely do 04/87)	162XUD9B (Modely do 04/87)
Uspořádání válců	řadový čtyřválec	řadový čtyřválec	řadový čtyřválec
Zdvihový objem (cm ³)	1 769	1 905	1 905
Vrtání válců (mm)	80	83	83
Zdvih (mm)	88	88	88
Kompresní poměr	23 : 1	23,5 : 1	23 : 1
Maximální výkon: podle normy ISO (kW) podle normy DIN (k) při otáčkách (ot/min)	43,5 60 4 600	47 65 4 600	51 71 4 600
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot/min)	110 2000	118 2 000	120 2000
Palivo	motorová nafta	motorová nafta	motorová nafta

Konstrukční díly motoru

Blok motoru

- Blok motoru je litinový; válce jsou „suché“, vrtané přímo v bloku.




Motor	XUD7	XUD9
bez značky (viz obr.):	80,000-80,018 mm	83,000-83,018 mm
se značkou A1	<u>80,030 - 80,048 mm</u>	<u>83,030 - 83,048 mm</u>
se značkou R1	<u>80,200-80,218 mm</u>	

Písty

- Písty jsou z hliníkové slitiny.
- Směr montáže pístu: šipka na hlavě pístu ukazuje ke vstřikovacímu čerpadlu.

Motor	XUD7	XUD9
Průměr pístů (viz následující obrázek pístu v rámečku):		
bez značky	$79,930 \pm 0,009$ mm	$82,930 \pm 0,009$ mm
se značkou A1	$79,960 \pm 0,009$ mm	$82,960 \pm 0,009$ mm
se značkou R1	$80,130 \pm 0,009$ mm	-
Dovolené vyosení	0,5 mm	0,5 mm
Dovolený přesah pístů	0,54 - 0,82 mm	0,54 - 0,82 mm
Maximální rozdíl přesahu mezi dvěma písty	0,12 mm	0,12 mm
Vrtání pro pístní čep	$25^{+0,008}_{-0,003}$ mm	$25^{+0,008}_{-0,003}$ mm

Píst



3 - označení rozměrové třídy
4 - značka výrobce
5 - označení hmotnostní třídy

Pístní čepy

- Pístní čepy jsou montovány volně jak v ojnicích, tak i v písťích. Axiálně jsou zajištěny pojistnými kroužky.

- Průměr pístního čepu $25 +0,000 -0,006$ mm


Pístní kroužky

Písty jsou opatřeny třemi lícovanými pístními kroužky:

- horní těsnící kroužek (A) oblý - chromovaný
- spodní těsnící kroužek (B) lichoběžníkový
- stírací kroužek (C) odpružený

Výška v zámku nového pístního kroužku:

- horní těsnící kroužek 0,20 - 0,40 mm
 - spodní těsnící kroužek 0,15 - 0,35 mm
 - stírací kroužek 0,10 - 0,30 mm
- Montážní poloha pístních kroužků: značka **TOP** ukazuje nahoru.



Klikový hřídel

- Materiál tvárná grafitová litina
- Počet ložisek 5
- Ložiskové pánev slitina hliníku s címem
- Axiální výška 0,07 - 0,32 mm
- Podložky pro nastavení axiální výšky se nasazují na ložisko č. 2 (počítáno od rozvodového řemenu).

Čepy hlavních ložisek

- Nominální průměr 59,981 - 60,000 mm
- Průměr po zbroušení 59,681 - 59,700 mm

Čepy ojničních ložisek

- Nominální průměr 49,984 - 50,000 mm
- Průměr po zbroušení 49,684 - 49,700 mm

Ložiskové pánve

Tloušťka pánve hlavního ložiska:

- nová 1,839-1,845 mm
- po zbroušení čepu ložiska 2,139 - 2,145 mm

Tloušťka pánve ojničního ložiska:

- nová 1,824-1,850 mm
 - po zbroušení čepu ložiska 2,124 - 2,130 mm
- Axiální podložky (pro seřízení axiální vůle klikového hřídele):
- Tloušťka 2,30 - 2,35 - 2,40 - 2,45 - 2,50 mm

Ojnice

- Materiál kovaná ocel
- Materiál ložiskových pánví slitina hliníku s címem
- Rozteč os pístního a ojničního čepu 145 mm
- Vnitřní průměr velkého oka 25,007 - 25,020 mm
- Průměr hlavy ojnice 53,695 - 53,708 mm

Hlava válců

- Hlava válců je z lehké hliníkové slitiny
- Maximální odchylka od rovinosti těsnící plochy 0,05 mm


Poznámka: Zbroušení hlavy válců výrobce nedovoluje.

Těsnění hlavy válců


Přesah pístů	Tloušťka těsnění	Označení těsnění
0,54 - 0,65 mm	1,49 mm	1 otvor/značka 2
0,65 - 0,77 mm	1,61 mm	otvory/značky 3
0,77 - 0,82 mm	1,73 mm	otvory/značky

Postup utahování šroubů hlavy válců

Stará metoda



Nová metoda



Ventily


- Ventily jsou uloženy v hlavě válců a jsou řízeny přes hydraulická zdvihátka vačkovým hřidelem.

Motor	XUD7	XUD9	XUD9 B
Průměr dříku ventilu:			
saci ventil (mm)	7,995 ^{+0,000} -0,015 mm	7,995 ^{-0,000} -0,015 mm	8,005 ^{+0,000} -0,015 mm
výfukový ventil (mm)	7,975 ^{+0,000} -0,015 mm	7,975 ^{+0,000} -0,015 mm	7,975 ^{+0,000} -0,015 mm
Průměr hlavy ventilu:			
saci ventil (mm)	38	38	38,5
výfukový ventil (mm)	33	33	33
Zahloubení ventilu vzhledem k hlavě válců:			
saci ventil (mm)	0,9 - 1,4	0,9 - 1,4	0,9 - 1,4
výfukový ventil (mm)	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0

Sedla ventilů

Motor	XUD7/XUD9	XU09B
Dosedací úhel hlavy ventilu:		
sací ventil	120°	90°
výfukový ventil	90°	90°

- Sedla ventilů jsou nalisovaná do hlavy válců



Vodítka ventilů

Motor	XUD7/ XUD9	XUD9 B
Vnitřní průměr (mm)	8,02 ^{+0,022} _{-0,000}	8,02 ^{0,022} _{-0,000}
Vnější průměr (mm)	13,60	14,02 ^{+ 0,039} _{+ 0,028}

Ventilové pružiny

- Každý ventil má dvě pružiny (modrá barva).
- Pružiny jsou pro sací i výfukové ventily shodné.

Vírové komůrky

Motor	XUD7/XUD9	XUD9B
Typ	Ricardo Comet	
Průměr (mm)	32,05	32,05
Přesah (mm)	0 - 0,03	0 - 0,03
Vnitřní objem (cm³)	4,686	5,020

Mazání motoru

- Mazání motoru je tlakové pomocí zubového čerpadla, které je poháněno řetězem od klikového hřídele.
- Olejový filtr má vyměnitelnou vložku.

Olejové čerpadlo

- Olejové čerpadlo je zubové.
- Tlak oleje:
 - při volnoběžných otáčkách . min. 200 kPa (2,0 bar)
 - při 2 000 ot/mincca 350 kPa (3,5 bar)
 - při 4 000 ot/min350 - 500 kPa (3,5 - 5,0 bar)

Rozvodový mechanismus

- Ventily jsou umístěny v jedné řadě a jsou řízeny vačkovým hřídelem přes hydraulická zdvihátka.
- Vačkový hřídel je poháněn ozubeným rozvodovým řemenem.

Vačkový hřídel

- Počet ložisek3
- Zdvih ventilů (motor XUD7 a XUD9)..... 10,4 mm
- Zdvih ventilů (motor XUD9 B)
 - sací 9,2 mm
 - výfukové 9,4 mm
- Průměr ložisek:
 - č. 1 (u rozvodového řemenu) 27,5 mm
 - č. 2 28 mm
 - č. 3 28,5 mm

Poznámka: Střední ložisko č. 2 umožňuje nastavení axiální výšky vačkového hřídele; před demontáží si je označíme.

Vûle mezi hydraulickými zdvihátky a ventily

Za studena

- sací ventil..... 0,15 ± 0,08 mm
- výfukový ventil..... 0,30 ± 0,08 mm


Poznámka: Vûli měříme lístkovými měrkami, které zasunujeme mezi zdvihátka a konec dříku ventilů.

Rozvodový diagram

- Teoretická vûle ventilů:
 - Motor XUD7a/XUD9 1,0 mm
 - Motor XUD9B 0,8 mm

Poznámka: Teoretická vûle ventilů slouží pouze pro kontrolu podle rozvodového diagramu a nemá spojitost se skutečnou vûlí ventilů při seřizování.

Motor	XUD7	XUD9	XUD9B
Sání předstih otevření před horní úvratí (AOA) zpoždění zavření za dolní úvratí (RFA)	45° 28,5°	8° 40°	4° 35°
Výfuk předstih otevření před dolní úvratí (AOE) zpoždění zavření za horní úvratí (RFE)	43° 0°	56° 12°	43° 0°



Chlazení motoru

- Motor je vybaven kapalinovým, uzavřeným přetlakovo vým chladicím systémem. Cirkulaci kapaliny zajišťuje odstředivé čerpadlo. V chladicím okruhu je termostat a dva dvourychlostní ventilátory.
- Náplň chladicí kapaliny.....7,5 l

Čerpadlo chladicí kapaliny

- Odstředivé čerpadlo chladicí kapaliny je poháněno ozubeným rozvodovým řemenem.

Termostat

Motor	XUD7/XUD9	XUD9B
Počátek otevření	82 °C	88 °C
Konec otevření	93 °C	97 °C

Elektrické ventilátory


Teplota sepnutí:

Motor	XUD7/XUD9	XUD9B
první rychlos	86 - 90 °C	88 °C ± 2 °C
druhá rychlos	90 - 94 °C	92 °C ± 2 °C

Termospínač

Motor	XUD7/XUD9	XUD9B
Výstražná kontrolka se rozsvítí při	105 °C	105 °C

Chladicí systém



Vstřikování paliva

- Vstřikovací soustava zahrnuje rotační vstřikovací čerpadlo, palivový filtr s odvzdušňovací pumpičkou, vstřikovací trysky a ovladač pro zvyšování volnoběžných otáček.

Roto-Diesel

Vstřikovací čerpadlo

- Značka Roto-Diesel
- Princip funkce rotační čerpadlo s rozdělovačem
- Směr otáčení.. ve směru pohybu hodinových ručiček (viděno ze strany pohonu)
- Typ regulátoru mechanicko-odstředivý
- Maximální otáčky..... 5 100 +100 -0 ot/min
- Volnoběžné otáčky..... 750 +50 -0 ot/min
- Režim vratné dodávky paliva
(s podložkou 3 mm) 900 ± 100 ot/min


Vstřikovací trysky

- Typ..... jehlové
- Otevřací tlak..... viz tabulky

Seřízení otevřacího tlaku pomocí podložek
Vstřikovací trysky jsou šroubovací.

Těsnost jehly trysky: při tlaku 1,0 MPa (10 bar) ne-smí po dobu 30 sekund odkápnout ani jedna kapka paliva.

Vstřikovací tryska Roto-Diesel




Palivový filtr

- Součástí čerpadla Roto-Diesel 296 je i palivový filtr.


Regulační ventil tlaku paliva

- Regulační ventil je namontovaný na horní části hydrauliky a plní tři různé funkce.
 - kontroluje tlak paliva mezi rotem a dopravním čerpadlem
 - seřizuje tlak paliva v závislosti na otáčkách motoru a režimu čerpadla
 - odstavuje dopravní čerpadlo při ručním čerpání paliva



Magnetický vypínačí ventil

- Magnetický vypínačí ventil je namontovaný na zadní části čerpadla před regulátorem
- Skládá se z následujících částí:
 - elektrického relé
 - plováku, který uzavírá přívod paliva
 - přítlačné pružiny



Motor XUD7

Vstřikovací čerpadlo	Základní nastavení	Dynamická kontrola volnoběhu	Kalibrace vstřikovacích trysk	Vstřikovací trysky	
				Otevřací tlak	Označení
Roto-Diesel DPC R 844 326	$2,26 \pm 0,05$ mm nebo 16° před horní úvratí	$14^\circ \pm 1^\circ$	Žlutá značka: LCR 6730 705	$11,5 \pm 0,2$ MPa (115 ± 2 bar)	RDN OSDC 6850

Motor XUD9

Vstřikovací čerpadlo	Základní nastavení	Dynamická kontrola volnoběhu	Kalibrace vstřikovacích trysk	Vstřikovací trysky	
				Otevřací tlak	Označení
Roto-Diesel Type 047 DPC R 84 4 3161 A	$2,26 \pm 0,05$ mm nebo 16° před horní úvratí 4. válce	$17^\circ - 1^\circ$	LCR 6730 702	$11,5 \pm 0,2$ MPa (115 ± 2 bar)	RDN OSDC 6751
Roto-Diesel Type 047 DPC R 84 4 3261 C				$11,5 \pm 0,2$ MPa (115 ± 2 bar) $12,0 \pm 0,2$ MPa (120 ± 2 bar)	RDN OSDC 6850

Motor XUD9 B

Vstřikovací čerpadlo	Základní nastavení	Dynamická kontrola volnoběhu	Kalibrace vstřikovacích trysk	Vstřikovací trysky	
				Otevřací tlak	Označení
Roto-Diesel Type 057 DPC R 8443 B 380 A	Záslepny otvor motoru u zátky čerpadla	$14^\circ \pm 1^\circ$	LCR 6730 702 C	$12,5 \pm 0,5$ MPa (125 ± 5 bar)	RDN OSDC 675 1 C


Bosch

Vstřikovací čerpadlo

Motor	XUD7	XUD9	XUD9 B
Značka	Bosch	Bosch	Bosch
Typ	523 VER 171	VER 162-518	529 VER 272/1
Princip funkce	Rotační s rozdělovačem	Rotační s rozdělovačem	Rotační s rozdělovačem
Směr otáčení	Ve směru pohybu hodinových ručiček (viděno ze strany pohonu)	Ve směru pohybu hodinových ručiček (viděno ze strany pohonu)	Ve směru pohybu hodinových ručiček (viděno ze strany pohonu)
Typ regulačního orgánu	Mechanicko-odstředivý	Mechanicko-odstředivý	Mechanicko-odstředivý
Maximální otáčky	$5\,100 + 100_0$ ot/min	$5\,100 + 100_0$ ot/min	$5\,100 + 100_0$ ot/min
Režim vratné dodávky paliva (s podložkou 1 mm)	20-50 ot/min nad volnoběžnými otáčkami	950 ± 50 ot/min	950 ± 50 ot/min
Dynamické nastavení při 800 ot/min	$14^\circ + 1_{-0}$	$13^\circ + 1_{-0}$	$14^\circ + 1_{-0}$
Volnoběžné otáčky	$750 + 50_{-0}$ ot/min	$750 + 50_{-0}$ ot/min	$750 + 50_{-0}$ ot/min
Nastavení čerpadla	$0,72 \pm 0,03$ mm nebo 9° před horní úvratí při zdvihu pístu čerpadla 0,30 mm za dolní úvratí	$0,50 \pm 0,03$ mm nebo $7^\circ 30'$ před horní úvratí 4. válce při zdvihu pístu čerpadla 0,30 mm za dolní úvratí	$0,57 \pm 0,03$ mm nebo 8° před horní úvratí při zdvihu pístu vstřikovacího čerpadla 0,30 ± 0,01 mm za dolní úvratí

Vstřikovací trysky

- Typ jehlové
- Označení DNOSD 287 H
- Seřízení $13,0 \pm 0,5$ Mpa (130 + 5 bar)



Vstřikovací tryska Bosch

- 1 - těleso trysky
- 2 - matici
- 3 - vstřikovací tryska
- 4 - rozpěrná objímka
- 5 - opěrná podložka pružiny
- 6 - přítlačná pružina jehly
- 7 - serizovači podložka
- 8 - vratný otvor pro odtok paliva

Těsnost jehly trysky: při tlaku 1,0 MPa (10 bar) nesmí po dobu 30 sekund odkápnout ani jedna kapka paliva.

Palivový filtr

- PURFLUXC112

Utahovací momenty (Nm)

Motor	XUD9	XUD9
Hlava válců - 1. etapa	30	30
Hlava válců - 2. etapa	60	70
Hlava válců - 3. etapa (povolit o 90° a znovu dotáhnout momentem)	60	120°
Víka ložisek klikového hřídele	70	
Víka ojničních ložisek	50	
Víka ložisek vačkového hřídele	15	
Šroub v čele vačkového hřídele	35	
Matice hnacího kola vstřikovacího čerpadla	50	
Vstřikovací trysky	90	
Setrvačník motoru	50	
Řemenice klikového hřídele	40 + 60°	
Čerpadlo chladicí kapaliny	12	
Olejové čerpadlo	15	
Upevněovací šroub napínáku hnacího řemenu	18	
Vstřikovací čerpadlo	18	
Držák motoru	28	
Vstřikovací potrubí	20	
Vypouštěcí zátka olejové vany	30	
Olejová vana	19	
Chladič oleje	68	

Postupy oprav


Demontáž a montáž motoru

Demontáž


- Postavíme vozidlo na dílenský zvadk, aby přední kola byla nad zemí.
- Odmontujeme obě přední kola.
- Necháme poklesnout tlak v hydraulickém pěrování:
- Přepínač světlé výšky vozidla na stavíme do polohy „basse“ (dolů).
- Povolíme o jednu a půl otáčky sta věči šroub (obr. MOT. 1).

Důležité: Stavěči šroub nevyšroubujeme úplně, abychom neriskovali ztrátu těsnicí podložky, která je pod ním.

- Kapotu motoru nadzvedneme do svíslé polohy nebojí úplně odmontujeme.




MOT. 1




MOT. 2

- Z převodovky vypustíme převodový olej (dvě zátky).
- Vymontujeme převodovku s diferenciálem.

- Důležité:** Doporučený postup musíme dodržet, abychom vyloučili pootočení planetových kol v rozvodovce.
- Vypustíme z chladicího okruhu chladicí kapalinu.
 - Rozpojíme:
 - přírubu výfukového potrubí
 - připojky potrubí topení od motoru
 - Rozpojíme (obr. MOT. 2):
 - všechna tři tálka řazení a, b, d



MOT. 3



MOT. 4

- řadicí tyč
- natočíme páky 3 a 4 do rovno běžné polohy s hřebenovou tyčí řízení

- Vymontujeme:
- baterii
- vzduchový filtr i s držákem
- chladič
- Odpojíme:
- ovládací táhlo spojky (vyvlékne me ho z vysouvací vidlice)
- náhon tachometru
- ukostřovací kabel motoru
- táhlo plynu
- Odpojíme:
- kably vedoucí k motoru
- kabel žhavicích svíček (na žhavicí svíčce č. 2)
- kabel od tachometru
- Odpojíme přívodní a vratné palivové potrubí od vstřikovacího čerpače.
- Vyšroubujeme oba upevňovací šrouby palivového filtru a položíme je na stranu.
- Povolíme přírubu 3 (obr. MOT. 3.)
- Odpojíme přívodní palivové potrubí od vstřikovacího čerpadla (otvory v potrubí zaslepíme zátkami).

Vozidla bez posilovače řízení:


- Odpojíme podle obr. MOT. 4:
- vratné potrubí přepínače
- hlavní potrubí 6 přepínače a jeho připojky (všechny otvory pak zaslepíme proti vniknutí nečistot)

Vozidla s posilovačem řízení:


- Odpojíme podle obr. MOT. 5:
- vratné potrubí 7 přepínače
- přívodní potrubí 8 na dělicím kusu (všechny otvory v potrubí zaslepíme)
- Vyšroubujeme všechny upevňovací šrouby (tři pro přepínač a dva pro dělicí kus).
- Potrubí zavěsíme za krycí plech ventilátoru u chladiče.
- Na motor nasadíme zvedací přípravek 2517-T a motor přizvedneme.

- Povolíme upevňovací šroub 5 (obr. MOT.6) vzpěry motoru.
- Odmontujeme uložení 3 převodovky (obr. MOT. 7).
- Nahradíme uložení 3 podložkou 7005-T, kterou ponecháme volně na čepu (obr. MOT. 8).
- Odmontujeme držák motoru **10** (obr. MOT. 9).
- Mezi motor a regulátor světla výšky vsuneme ochrannou podložku.
- Vyjmeme motor i s převodovkou ven.



Poznámka: Abychom motor volně vyjmuli, musíme jej naklonit o 45°.




MOT. 5



MOT. 6



MOT. 8



MOT. 7
MOT. 9

Montáž

- Na místo uložení převodovky umísťme podložku 7005-T a přípravek 2517-T.
- Natočíme obě páky řazení 3 a 4 do rovnoběžné polohy s hřebenovou tyčí řízení (obr. MOT. 2).
- Nakloníme motor o 45°.
- Nasadíme na držák karoserie podložku 7005-T a motor s převodovkou usadíme na držáky; vzpěra motoru je nasazena na čepu.
- Držák motoru utáhneme:
 - k silentbloku momentem **28 Nm**
 - k mezidržáku momentem **35 Nm**
 - Podle obr. MOT. 6 utáhneme vzpěru motoru momentem **35 Nm**.
- Uložení 3 převodovky (obr. MOT. 8):
 - utáhneme momentem 18 Nm
 - matici utáhneme momentem **35 Nm**
- Další operace provedeme v opačném sledu než při demontáži.
- Naplníme všechny kapaliny a překontrolujeme jejich hladiny:
 - olej do motoru
 - olej do převodovky
 - chladicí kapalinu do chladicího okruhu motoru a celý systém odvzdušníme
- Vozidlo spustíme na zem.
- Nastartujeme motor a natlakujeme hydraulický okruh.
- Seřídíme spojku a překontrolujeme, zda jdou správně řadit jednotlivé převodové stupně.

Seřízení motoru

Seřízení a kontrola vůle hydraulických zdvihátek

Kontrola

- Zvedneme jedno přední kolo a zařadíme 5. převodový stupeň, aby chom mohli otáčet motorem.
- Odmontujeme víko hlavy válců.
- Natočíme vačku směrem nahoru a měříme vůli mezi kruhovou částí vačky a příslušným zdvihátkem.
- Při kontrole studeného motoru musí být vůle jednotlivých zdvihátek:
 - u sacích ventilů $..0,15 \pm 0,08$ mm
 - u výfukových ventilů $0,30 \pm 0,08$ mm
- V případě, že vůle zdvihátek neodpovídají předepsaným hodnotám, musíme je seřídit.
- Odpovídají-li vůle zdvihátek přede psaným hodnotám, pak namontujeme zpět víko hlavy válců.

Seřízení

- Vůli ventilů změříme s co největší přesností lístkovými měrkami; na obr. MOT. 10 je vůle označena kóto u e a musí odpovídat hodnotě předepsané výrobcem.

- U zdvihátek se špatnou vůlí musíme vůli seřídit. Zkontrolovaná zdvihátka si označíme.

- Vymontujeme vačkový hřídele

- Odmontujeme kryty rozvodového řemenu 5 a 6 (obr. MOT. 11).

Poznámka: Zatáhneme za svorku 7.

- Písty motoru nastavíme do poloviční výšky; tuto polohu najdeme tak, že pootočíme řemenicí vačkového hřídele až kontrolní otvor 9 bude v úhlu 45° od kontrolního otvoru v hlavě válců.

- Povolíme šrouby A a C napínáku ozubeného řemenu (obr. MOT. 13).

- Pomocí čtyřhranu o hrani 10 mm (označeného na obr. MOT. 13 značkou B) stlačíme pružinu a vyšroubujeme šroub C.

- Uvolníme ozubený rozvodový řemen z ozubeného kola vačkového hřídele.

- Odmontujeme vysokotlaké čerpadlo i s hnacím řemenem.

- Pomocí přípravku 6016-T (obr. MOT. 14) povolíme ozubené hnací kolo vačkového hřídele.



- Označíme si polohu vík jednotlivých ložisek vačkového hřídele.

- Víka všech tří ložisek vačkového hřídele povolíme a vačkový hřídel vymějeme.


- Po vyjmouti vačkového hřídele již můžeme vytáhnout označené zdvihátko s nesprávnou vůlí B a seřizovač podložku A (obr. MOT. 10).

- Seřizovač podložku pečlivě očistíme, změříme její tloušťku a tuto hodnotu si poznamenáme.

- Je-li změřená vůle mezi zdvihátkem a vačkou malá, pak musíme použít jinou seřizovač podložku o menší tloušťce.



MOT. 11



MOT. 12

- Je-li naopak změřená vůle proti údaji od výrobce větší, pak musí me použít seřizovači podložku o větší tloušťce.

Příklad:

Tloušťka vyjmuté seřizovači podložky 2,54 mm

Rozdíl mezi vůlí (mezi zdvihátkem a vačkou) změřenou a udanou výrobcem $\pm 0,11$ mm

Tloušťka nové seřizovači podložky k namontování musí být 2,65 mm.

Použijeme podložku nejbližší tloušťky k vypočítané.

- Tloušťky seřizovačích podložek jsou:
 - od 2,225 mm do 3,025 mm (po 0,025 mm)
 - od 3,100 mm do 3,550 mm (po

0,075 mm)

Poznámka: Novou podložku před změřením a montáží pečlivě odmástíme.

- Seřizovači podložku lehce potřeme motorovým olejem a usadíme do zdvihátku.
- Podobně potřeme olejem vodič kryt zdvihátku a usadíme ho.

Poznámka: Pokud bychom zdvihátko při usazování nadzdvihli, pak riskujeme posunutí seřizovači podložky. V takovém případě musíme zdvihátko znova vyjmout a seřizovači podložku rádně usadit.


- Ložiska vačkového hřídele lehce potřeme motorovým olejem a usadíme do nich vačkový hřídel; vačku 4 a 6 přitlačíme na usazené zdvihátko (obr. MOT. 15).
- Usadíme víko středního ložiska vačkového hřídele (respektujeme přitom označení) a lehce ho přitáhneme.
- Těsnicí plochy vík ložisek 1 a 3 vačkového hřídele potřeme těsnicí pastou.
- Víka všech ložisek dotáhneme momentem **18 Nm**.
- Pomoci přípravku 6016-T pootočí-

me vačkovým hřídelem a změříme vůle mezi vačkami a zdvihátky.


- Na konce vačkového hřídele u ložisek nasadíme pomocí přípravku 7004-TE těsnění (obr. MOT. 16).

Poznámka: Pro správné nasazení těsnění použijeme ze strany od rozvodu utahovací šrouby s rozpěrnou objímkou (obr. MOT. 16).


- Na usazený vačkový hřídel namontujeme ozubené kolo a dále řeme nici vysokotlakého čerpadla.
- Upevňovací matice utáhneme momentem **35 Nm**.
- Pootočíme vačkovým hřídelem a do otvoru v ozubeném kole zašroubu jeme stavěcí kolík se závitem M 8 (obr. MOT. 17).
- Stejně tak zašroubujeme stavěcí kolík M 8 do jednoho ze dvou otvorů v hnacím kole vstřikovacího čerpadla.
- Přípravkem 7009-T zaaretujeme setrvačník motoru (obr. MOT. 18).
- Nasadíme ozubený řemen na hnací kolo vačkového hřídele; zatažením za jeden a druhý konec řemenu se přesvědčíme, zda správně dosedl nul do ozubení řemenice.




MOT. 13




MOT. 14



MOT. 16



MOT. 15




MOT. 17

- Pravou část řemenu nasadíme v nataženém stavu na řemenici vstřikovacího čerpadla.
- Druhou část řemenu vsuneme pod napínák, který je pod kolem vačko vého hřídele.
- Přesvědčíme se, zda je řemen správně nasazený (je lehce natažený).
- Nyní můžeme vyšroubovat oba sta věči kolíky z ozubených kol.
- Napneme rozvodový řemen.
- Pomoci čtyřhranného přípravku B uvolníme napínák rozvodového řemenu a utáhneme šroub C (obr. MOT. 13).
- Pootočíme klikovým hřídelem o dvě otáčky.

Pozor: Klikovým hřídelem nesmíme otáčet proti směru otáčení motoru!

- Stavěcí šroub napínáku C znova povolíme a ponecháme napínák zatlačit na řemen.
- Nyní dotáhneme šroub C a utáhne me momentem 18 Nm matici A.
- Překontrolujeme, zda je ventilový rozvod správně nastavený: všechny čtyři stavěcí kolíky 1, 2 a 7009-TH musí jít nasadit do kontrolních otvorů v ozubených kolejích a v se trvačníku motoru (obr. MOT. 17 a 18).



MOT. 18

- Namontujeme zpět kryty rozvodu vého řemenu 5 a 6 a navlékneme svorku 7 (obr. MOT. 11).
- Namontujeme víko hlavy válců.
- Nasadíme hnací řemen vysokotlakého čerpadla.
- Nastartujeme motor, odvzdušňovací šroub hydraulického přepínače je povolený. Tím odvzdušíme celý hydraulický systém.
- Počkáme asi jednu minutu a odvzdušňovací šroub utáhneme.
- Spustíme vozidlo na zem.

Kompresní tlak

Kontrola komprese

Poznámka: Kontrolu provádíme po zahřátí motoru na provozní teplotu.

- Odmontujeme vzduchový filtr.
- Odpojíme magnetický vypínači ventil, aby se do válců nedostalo palivo.
- Odpojíme napájecí kabely žhavicích svíček.
- Vyšroubujeme žhavicí svíčky.
- Na místo jedné žhavicí svíčky na šroubujeme speciální tlakoměr na měření kompresního tlaku.
- Zapneme startér a ponecháme jej v činnosti, dokud ručička tlakoměru nepřestane stoupat.
- Takto zkонтrolujeme komprezi u všech válců; po každém měření musíme tlakoměr vždy vynulovat.
- U motoru v dobrém provozním stavu musíme naměřit 2,5 - 3,0 MPa (25 - 30 bar).
- Po měření namontujeme zpět žhavicí svíčky a připojíme elektrické přívody.
- Znovu zapojíme magnetický vypínači ventil.
- Namontujeme nazpět vzduchový filtr.

Tlak oleje

Kontrola tlaku oleje

- Odpojíme kabel od spínače tlaku oleje a spínač vymontujeme.
- Namísto spínače našroubujeme tlakoměr.

Poznámka: Spínač tlaku oleje je umístěný pod olejovým filtrem.

- Nastartujeme motor a zkonzroluje me tlak motorového oleje při volnoběžných otáčkách a při 2 000 ot/min a 4 000 ot/min.
- Musíme naměřit přibližně:
 - 200 kPa (2,0 bar) při volnoběžných otáčkách
 - 350 kPa (3,5 bar) při 2000 ot/min
 - 350 - 500 kPa (3,5 - 5 bar) při 4000 ot/min
- Pokud změněný tlak oleje neodpovídá udaným hodnotám, zkonzrolujeme stav oleje v motoru a regulační ventil.
- Odmontujeme tlakoměr a místo něj našroubujeme nazpět spínač tlaku oleje a připojíme kabel.

Chlazení motoru

Doplňení chladicí kapaliny a odvzdušnění

- Ovládací páčku topení nastavíme do polohy plného výkonu.
- Vyšroubujeme odvzdušňovací šroub.
- Spustíme motor a ponecháme jej v chodu (se sundanou zátkou chladiče) až se sepne ventilátor u chladiče.
- Doplňíme do chladiče chladicí kapalinu až těsně pod zátku.
- Zašroubujeme zátku chladiče.

Poznámka: Z chladiče se doplňuje expanzní nádobka; v případě poklesu hladiny chladicí kapaliny na minimální stav se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka, která je spojená se snímačem v chladiči.

Ventilový rozvod

Seřízení rozvodu

Poznámka: Seřízení ventilového rozvodu je uvedeno níže v podkapitole „Výměna rozvodového řemenu“.

Výměna rozvodového řemenu

- Zvedneme přední pravé kolo ze země.
- Zařadíme pátý převodový stupeň, abychom mohli otáčet motorem.
- Odmontujeme výplň podběhu.
- Sejmeme hnací řemen alternátoru.
- Odmontujeme tlumič vibrací klikového hřídele.
- Lehce nadzvedneme motor a od montujeme držák motoru **10** (obr. MOT. 9).
- Odmontujeme kryty rozvodového řemenu 5 a 6, předtím musíme vtáhnout svorku 7 (obr. MOT. 11).
- Pootočíme motorem (za zvednuté kolo) a podle obr. MOT. 17 našrou bujeme:
 - kolík 1 do otvoru v ozubeném kole vačkového hřídele
 - kolík 2 do jednoho z otvorů v ozubeném kole vstřikovacího čerpadla
- Povolíme matici 3 a svérny šroub 4 kladky napínáku rozvodového řemenu (obr. MOT. 17).
- Pomocí čtyřhranu o hráni 9,52 mm stlačíme pružinu napínáku.
- Utáhneme šroub 4 kladky napínáku.
- Sejmeme rozvodový řemen.
- Pomocí stavěcího kolíku o 0,8 mm 7009-TH zařejme setrvačník motoru v horní úvratí (obr. MOT. 18).
- Nasadíme ozubený rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele. Druhou část řemenu nasadíme na ozubené kolo vstřikovacího čerpadla.
- Dále navlékneme natažený řemen na ozubené kolo vačkového hřídele, pod kladku napínáku a na ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny.
- Rozvodový řemen srovnáme a na tahneme.
- Vyjmeme stavěcí kolíky a řemen správně napneme.

- Uvolníme napínák řemenu a přitáhneme svérny šroub 4 (obr. MOT. 17).


- Pootočíme klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru otáčení motoru (níkoliv nazpět!).
- Znovu povolíme svérny šroub 4 na pínáku a napínák ponecháme za tlačit na řemen. Utáhneme svérny šroub 4 a matici 3 momentem 18Nm (obr. MOT. 17).
- Překontrolujeme, zda všechny kolíky (1, 2 a 7009-TH) jdou nasadit do otvorů v ozubených kolech a v setrvačníku (obr. MOT. 17 a 18).
- Namontujeme nazpět držák motoru a utáhneme jej momentem **28 Nm**.
- Nasadíme řemenici (tlumič vibrací) na klikový hřídel.
- Na závity upevňovacích šroubů kápneme po třech kapkách pojistné pasty Loctite Freinbloc a šrouby utáhneme momentem **150 Nm**.
- Na řemenice nasadíme hnací řemen alternátoru.
- Namontujeme zpět kryty rozvodového řemenu 5 a 6 a navlékneme svorku 7 (obr. MOT. 11).
- Namontujeme výplň do podběhu pravého předního kola.
- Vozidlo spustíme na zem.

Vstřikování

Demontáž a montáž vstřikovacího čerpadla

Demontáž

Poznámka: Alternátor překryjeme igelitovým sáčkem, aby nepřišel do styku s palivem.



- Zvedneme přední pravé kolo ze země.

- Zařadíme pátý převodový stupeň, abychom mohli otáčet motorem.

- Odpojíme ukostřovací (-) kabel baterie.

- Vytáhneme svorku 7 a demontujeme kryt 6 rozvodového řemenu (obr. MOT. 11).

- Odpojíme:

- táhlo plynu
- táhlo sytiče
- přívodní palivové potrubí
- vratnou palivovou potrubí od vstřikovacích trysek

- Odpojíme vypínací magnetický ventil.

- Odpojíme přívodní potrubí od vstřikovacích trysek.

- Nastavíme motor na počátek vstřiku a do obou otvorů v ozubeném kole vstřikovacího čerpadla zastrčíme stavěcí kolíky 2 se závitem M 8 (obr. MOT. 17).

- Povolujeme matici 2 ozubeného kola vstřikovacího čerpadla až do jejího úplného uvolnění z hřídele čerpadla (obr. MOT. 19).

- Povolíme všechny čtyři upevňovací šrouby 15 a 16 vstřikovacího čerpadla (obr. MOT. 20).

Poznámka: Pro povolení šroubů použijeme plochý klíč 13 mm.


- Matici šroubu 2 úplně odšroubojeme a vyjmeme vstřikovací čerpadlo ven (obr. MOT. 19).

Montáž

- Do drážky v hřídele čerpadla naklepeme pero.

Vstřikovací čerpadlo Roto-Diesel

- Odmontujeme zátku 17 a seřizovači drážku nastavíme proti hráni otvoru (obr. MOT. 20).



Vstřikovací čerpadlo Bosch

- Odmontujeme zátku umístěnou uprostřed výstupu čerpadla.

Poznámka: Na obou modelech jsou rozdílné stavěcí kolíky.

- Připravíme si vstříkovací čerpadlo a usadíme je do funkční polohy.
 - Naklepneme pero do drážky v ozu beném kole a rukou přitáhneme matici 2 (obr. MOT. 19).

Poznámka: Abychom předešli problémům s naklepnutím pera do řemenice, je lepší vymout přítlačnou podložku matice 2.

- Navlékneme přítlačné podložky a upevňovací matice 16 zatím do táhneme jen rukou (obr. MOT. 20).
 - Matici ozubeného kola 2 čerpadla utáhneme momentem **50 Nm** (obr. MOT. 19); pokud jsme předtím vymuli přítlačnou podložku matici, tak ji musíme nejprve pod matici na sadit.
 - Z otvorů v ozubeném kole vytáhne me oba stavěcí kolíky 2 (obr. MOT. 17).
 - Nastavíme vstříkovací čerpadlo do polohy počátku vstříku (postup viz další podkapitola „Nastavení vstříkovacího čerpadla“).
 - Utáhneme upevňovací šrouby 16 a zadní 15 momentem **18 Nm** (obr. MOT. 20).
 - Připojíme přívodní potrubí ke vstříkovacím tryskám.
 - Zapojíme magnetický vypínač ventil.
 - Připojíme:
 - táhlo plynu
 - táhlo sytice
 - přívodní palivové potrubí
 - vratná palivová potrubí ke vstříkovacím tryskám
 - Namontujeme kryt rozvodového řemenu 6 a navlékneme svorku 7 (obr. MOT. 11).
 - Naplníme palivový okruh ručním čerpadlem, které je na palivovém filtru.
 - Seřídíme táhlo plynu a volnoběžné otáčky motoru.


Kontrola a nastavení vstřikovacího čerpadla

Roto-Diesel Kontrola

- Zvedneme přední pravé kolo ze země.
 - Zařadíme pátý převodový stupeň, abychom mohli otáčet za zvednutém kolo motorem.
 - Vymontujeme žhavicí svíčku ze čtvrtého válce.
 - Pootočíme motorem a nastavíme píst válce č. 4 do kompresního zdvihu. Namontujeme zpět žhavicí svíčku.
 - Vyšroubujeme z hlavy válců zátku 1 (viz obr. MOT. 21 a 22) a místo ní namontujeme stavěči kolík 7008-TB.
 - Z viky hlavy válců vyšroubujeme jeden upevňovací šroub a upevníme pod něj držák 4060-T indikátoru (obr. MOT. 22).
 - Do držáku upevníme měřící indikátor 2437-T s nástavcem 5602-T (obr. MOT. 22).
 - Pomoci indikátoru najdeme horní úvrat' pístu č. 4.
 - Pomalu otáčíme motorem ve směru otáčení a pak v protisměru a najdeme polohu, kdy je stavěči kolík 7008-TB nejvíce nadzdvižený.
 - Ručičku indikátoru 2437-T vynulujeme.

Poznámka: Alternátor přikryjeme igelitovým sáčkem, aby nepřišel do styku s palivem.

- Ze spodní strany vstříkovacího čerpadla vyšroubujeme zátku a na její místo našroubujeme druhý držák indikátoru 6026-T (obr. MOT. 23 a 24)
 - Do držáku upevníme měřici indikátor 3089-T s dotykovým čidlem 4059-T.



MOT. 21

- Otáčíme motorem proti směru otáčení až do polohy, kdy je zdvih na indikátoru přibližně 4 mm.


- Pomalu otáčíme motorem zpět ve směru jeho otáčení, až dotykové čidlo 6 dosedne do seřizovači drážky v rotoru vstřikovacího čerpadla a znova se zvedne o 0,1 až 0,2 mm (obr. MOT. 24).

- V této poloze musí indikátor na motoru ukazovat $2,26 \pm 0,05$ mm před horní úvratí.


- Jestliže indikátor ukazuje jinou hodnotu, pak musíme vstříkovací čerpadlo nastavit.

Nastavení vstříkovacího čerpadla

- Otáčíme motorem proti směru otáčení (na indikátoru se to projeví rozdílem několika milimetrů) a pak otáčíme motorem nazpět ve směru otáčení až do polohy, kdy ručička indikátoru dosáhne polohy 2,26 mm před horní úvratí.
 - Povolíme přípojky vstříkovacích potrubí a všechny čtyři upevňovací šrouby čerpadla.
 - Nastavíme čerpadlo na počátek vstříku a dotykové čidlo indikátoru do drážky tvaru „V“ (obr. MOT. 24).
 - Indikátor vynulujeme.
 - Čerpadlo lehce odkloníme od motoru.



MOT. 22




MOT 23

- Pak se pomalu vracíme k nastavení počátku vstříku (ručička indikátoru je na „O“); otáčíme přitom čerpadlem směrem k motoru (tj. proti směru otáčení).
- Dotáhneme všechny čtyři upevňovací šrouby čerpadla momentem **18 Nm**.

Poznámka: Při dotažování upevňovacích šroubů čerpadla se ručička indikátoru nesmí pohnout.

- Překontrolujeme nastavení počátku vstříku čerpadla.
- Odmontujeme všechny držáky i s indikátory. Do hlavy válců za šroubujeme zátku 1 a utáhneme ji momentem 30 Nm (obr. MOT. 21).
- Na vstříkovací čerpadlo našroubu jeme zpět krycí zátku 3 a utáhne me ji momentem **20 Nm**.
- Vstříkovací čerpadlo zaplombujeme.
- Přípojky vstříkovacích potrubí utáhne momentem 20 Nm.
- Naplníme palivový okruh ručním čerpadlem, které je na palivovém filtru.
- Sešlápneme pedál plynu až na podlahu. Tím si usnadníme odvzdušnění a spuštění motoru.





Kontrola a nastavení vstříkovacího čerpadla

Bosch

Kontrola nastavení

- Zvedneme přední pravé kolo ze země.
- Zařadíme pátý převodový stupeň, abychom mohli za zvednuté kolo otáčet motorem.
- Vymontujeme žhavicí svíčku ze čtvrtého válce.
- Pootočíme zvednutým kolem a nastavíme píst čtvrtého válce do kompresního zdvihu. Pak namontujeme zpět žhavicí svíčku.
- Vyšroubujeme z hlavy válců zátku 1 a místo ní namontujeme stavěči kolík 7008-TB (obr. MOT. 22); použijeme přitom plochý klíč 14 mm.
- Z víka hlavy válců vyšroubujeme jeden upevňovací šroub a upevníme pod něj držák 4060-T indikátoru.
- Do držáku upevníme měřicí indikátor 2437-T s nástavcem 5602-T (obr. MOT. 22).
- Pomocí indikátoru najdeme horní úvrat pistu č. 4. Otáčíme přitom po malu motorem ve směru otáčení a pak v protisměru, až najdeme polohu, kdy je stavěčí kolík 7008-TB nejvíce nadzdvižený.
- V této poloze indikátor vynulujeme.



Poznámka: Alternátor přikryjeme igelitovým sáčkem, aby nepřišel do styku s palivem.

- Odmontujeme vstříkovací potrubí od prvního a druhého válce.
- Uprostřed na výstupu čerpadla vyšroubujeme zátku.
- Namísto zátoky našroubujeme držák 7010-T a do něj upevníme měřicí indikátor 3089-T s prodlouženým dotykovým čidlem 2438-T nebo 5003-T (obr. MOT. 25).
- Pomalu otáčíme motorem proti směru otáčení a hledáme dolní úvrať čerpadla (během tohoto postupu se ručička indikátoru 3089-T již nepohybuje).
- V této poloze indikátor vynulujeme, ponecháme si však rezervu pro možné vychýlení ručičky.
- Motorem pak otáčíme ve směru otáčení až do polohy, kdy se ručička indikátoru vychýlí na hodnotu 0,3 mm.

- V této poloze musí indikátor na motoru ukazovat hodnotu $0,5 \pm 0,03$ mm.
- Ukazuje-li indikátor jinou hodnotu, pak musíme vstříkovací čerpadlo nastavit.


Nastavení vstříkovacího čerpadla

- Otáčíme motorem proti směru otáčení (na indikátoru se to projeví rozdílem několika milimetrů) a pak točíme motorem zpět ve směru otáčení až do polohy, kdy ručička indikátoru dosáhne hodnoty 0,5 mm před horní úvratí.
- Povolíme přípojky vstříkovacích potrubí a všechny čtyři upevněnovací šrouby čerpadla.
- Čerpadlo lehce odkloníme od motoru.
- Pak pomalu nakláníme čerpadlo k motoru, až ručička indikátoru ukáže hodnotu 0,3 mm.
- V této poloze utáhneme všechny upevněnovací šrouby čerpadla momentem 18 Nm.

Poznámka: Při dotažování upevněvacích šrouub čerpadla se ručička indikátoru nesmí pohnout.

- Překontrolujeme nastavení počátku vstřiku.
- Odmontujeme všechny držáky i s indikátory.
- Do hlavy válců zašroubujeme zátku 1 a utáhneme ji momentem **30 Nm** (obr. MOT. 22).
- Na vstříkovací čerpadlo našroubujeme zátku.
- Přípojky vstříkovacích potrubí utáhneme momentem **20 Nm**.
- Vypneme zapalování a doplníme palivový okruh ručním čerpadlem, které je na palivovém filtru.
- Sešlápneme pedál plynu až na podlahu. Tím si usnadníme odvzdušnění palivového okruhu a spuštění motoru.

Vstříkovací čerpadlo Roto-Diesel



11 - regulátor min-max, 12 - dávkovač ventil, 13 - horní část čerpadla, 14 - regulátor dopravního tlaku, 15 - dopravní čerpadlo, 16 - výstup vysokého tlaku paliva, 17 - odlehčovací ventil, 18 - píst čerpadla, 19 - třmen vačky, 20 - pružina odlehčovacího ventilu, 21 - regulační páka, 22 - odstředivý mechanický regulátor, 23 - hnací hřídel

Seřízení ovládání vstřikovacího čerpadla

Roto-Diesel

Sytic

- Studený motor
- Zkontrolujeme, zda je ovládací páka 7 na dorazu ve směru šipky (obr. MOT. 26).
- V opačném případě napneme ovládací lanko šroubem 6. Jemné nastavení lanka provedeme napínákem 4 (obr. MOT. 26).
- Zahřátý motor
- Ovládací lanko 6 nesmí být napnuté (obr. MOT. 26).
- V opačném případě zkонтrolujeme funkci termostatu.
- Mezi studeným a zahřátým motorem musí být rozdíl v posunu ovládacího lanka více než 6 mm.

Táhlo plynu

- Motor je v klidu. Sešlápneme pedál plynu až na podlahu a zkонтrolujeme, zda se ovládací páka 1 dotýká objímky 2 (obr. MOT. 26).
- V opačném případě musíme lanko 3 pedálu plynu zkrátit.
- Znovu se přesvědčíme, že se při uvolnění pedálu plynu ovládací páka 1 dotýká objímky 5 (obr. MOT. 26).

Nastavení zbytkového množství paliva

Poznámka: Toto seřízení provádíme za chodu motoru.

- Mezi ovládací páku 1 a seřizovači šroub objímky 5 (v pozici b) na obr. MOT. 26 vložíme podložku o tloušťce 3 mm.

- Ovládací páku 9 označenou „STOP“ na obr. MOT. 26 zatlačíme od čerpadla a do otvoru ovládací páky 1 označeném na obrázku značkou a vsuneme stavěči kolík 003 mm.
- Seřizovacím šroubem 5 nastavíme otáčky na hodnotu 900 ± 1000 ot/min.
- Vyjmeme stavěči kolík a podložku a uvolníme ovládací páky.

Seřízení volnoběžných otáček

- Seřizovacím šroubem 8 (obr. MOT. 26) nastavíme otáčky na 750 až 800 ot/min.

Decelerace motoru

- Sešlápneme pedál plynu, zvýšíme otáčky motoru na 3 000 ot/min a pak pedál uvolníme:
 - je-li decelerace příliš rychlá (motor má snahu vysadit), pak povolíme seřizovači šroub 5 o V4 otáčky.
 - je-li decelerace příliš pomalá, pak seřizovači šroub 5 přitáhneme o V4 otáčky.
- V obou předešlých případech však znovu zkонтrolujeme nastavení vol noběžných otáček a případě otáčky opět nastavíme na správnou hodnotu.
- Pokud trvají tyto závady dále, pak musíme provést nové seřízení.

- Překontrolujeme ruční ovládání nouzové vypínači páky 9 (obr. MOT. 26).

Poznámka: Vozidla Citroen BX 19 TRD mají otáčkomér ovládaný snímačem horní úvratí (napájecí kabel je součástí svazku kabelů pro diagnostiku motoru). V případě použití diagnostického konektoru musíme přívodní kabel otáčkoměru odpojit a pak jej znova připojit ke svazku kabelů pro diagnostiku.

Seřízení ovládání vstřikovacího čerpadla

Bosch

Sytic

- Studený motor
- Překontrolujeme, zda se ovládací páka 3 dotýká šroubu 1 zvýšených volnoběžných otáček (obr. MOT. 27).


- V opačném případě zvětšíme tah ovládacího lanka šroubem 2. Jemné nastavení napnutí lanka dokončíme napínákem 6 (obr. MOT. 27)
- Zahřátý motor
- Přesvědčíme se, že je ovládací lanko sytiče napnuté.
- V opačném případě zkонтrolujeme funkci termostatu.
- Mezi studeným a zahřátým motorem je rozdíl ve zdvihu přibližně 6 mm.

Táhlo plynu

- Motor je v klidu. Sešlápneme pedál plynu až na podlahu a zkонтrolujeme, zda se ovládací páka 9 dotýká seřizovacího šroubu 8 (obr. MOT. 27).
- V opačném případě upravíme polohu závlačky 7 ovládacího lanka plynu (obr. MOT. 27).
- Uvolníme pedál plynu a znovu se přesvědčíme, že se ovládací páka 9 dotýká seřizovacího šroubu 5 (obr. MOT. 27).

Seřízení volnoběžných otáček

- Povolíme seřizovači šroub 5, až se přestane dotýkat ovládací páky 9 (obr. MOT. 27).
- Pak nastavíme seřizovacím šroubem 4 volnoběžné otáčky na hodnotu mezi 750 až 800 ot/min.



Nastavení zbytkového množství paliva

- Mezi ovládací páku 9 a seřizovači šroub 5 vložíme podle obr. MOT. 27 podložku „a“ o tloušťce 1 mm.
- Seřizovacím šroubem 5 nastavíme otáčky vyšší o 50 ot/min nad vol noběžnými otáčkami.

Nastavení zvýšeného volnoběhu

- Ovládací páčku 3 při dotyku s ob jímkou stavěcího šroubu 1 nastavíme otáčky motoru na hodnotu 950 ± 50 ot/min.

Vstřikovací trysky

Demontáž

- Od vstřikovacího čerpadla odpojíme přívodní potrubí a volné otvory zaslepíme, aby do nich nevnikly nečistoty.
- Odpojíme od trysek vstřikovací po trubí.
- Opatrně uvolníme od trysek vratná palivová potrubí.
- Přívodní otvory trysek zaslepíme, aby do nich nevnikly nečistoty.
- Pomocí vhodného trubkového klíče vstřikovací trysky vyšroubujeme (obr. MOT. 28).
- Vyjmeme i měděné těsnicí podložky trysek.

Montáž


- Odstraníme záslepky vstřikovacích trysek.
- Na dosedací místo trysky vložíme žáruvzdornou měděnou podložku. Vstřikovací trysku zašroubujeme do hlavy válců a utáhneme ji momentem **90 Nm**.
- Odstraníme záslepky z přívodního a vratného palivového potrubí i ze vstřikovacího čerpadla a potrubí při šroubujeme momentem **20 Nm**.
- Spustíme motor.
- V případě potřeby vstřikovací systém odvzdušíme.

Kontrola funkce vstřikovacích trysek


- Ocejchujeme vstřikovací tlak:
- Pozor:** Při kontrole vstřikovacího tlaku trysky dáváme velmi dobrý pozor, aby paprsek vystřikovaného paliva nesměřoval na ruce. Paprsek paliva pod vysokým tlakem prorazí kůži a může způsobit otravu krve.

- Vstřikovací trysku namontujeme na zkušební stolici s manometrem 4029-T bis (obr. MOT. 29).
- Stlačujeme páku zkušební stolice a zvyšujeme tlak až k počátku výstřiku paliva z trysky; vstřikovací tlak odečteme na manometru (je to tlak paliva v okamžiku otevření jehly trysky).

- Vstřikovací tlak trysky se nastavuje podle údajů výrobce seřizovacími podložkami (hodnoty vstřikovacích tlaků viz tabulky na str. 7).
- Změna tloušťky seřizovači podložky o 0,1 mm dává změnu vstřikovacího tlaku přibližně 1 MPa (10 bar).
- Zkontrolujeme paprsek vstřikovaného paliva:
- Rázně a krátce stlačíme ovládací páku vstřikovací zkušební stolice a paprsek vystříknutého paliva musí být jemně rozprášený a homogenní.
- Zkontrolujeme těsnost sedla vstřikovací jehly:
- Těsnost posuzujeme u vstřikovací trysky ve svislé poloze.
- Odřeme do sucha výstřikový otvor vstřikovací trysky.
- Stlačíme páku zkušební vstřikovací stolice a nastavíme tlak na 1 MPa (10 bar) pod hodnotu seřízeného vstřiku paliva.



MOT. 28



MOT. 29

- Nejméně po dobu 30 sekund nesmí z trysky odkápnout ani jedna kapka paliva.
- Těsnost však nemusí být jediným kritériem správné funkce trysky.


Palivový filtr

Výměna filtrační vložky

- Při výměně vložky doporučuje výrobce vymontovat celý filtr, zabrání se tím rozptýlení nečistot v palivu.
- Povolíme obě upevňovací matice a celý filtr sejmeme.
- Vyšroubujeme spojovací šroub 10 a vytáhneme z tělesa filtru vložku 7 (obr. MOT. 30 a 31).
- Vyměníme filtrační vložku a těsnění 5.
- Pečlivě očistíme spodní část filtru.
- Při montáži zkontrolujeme usazení všech těsnění a těsnicí podložky 9 pod hlavou spojovacího šroubu 10 (obr. MOT. 30 a 31).
- Spojovací šroub 10 utáhneme momentem 10 Nm.


Zaplnění a odvzdušnění palivového filtru

- Na odvzdušňovací šroub 4 navlékeme průhlednou hadičku (obr. MOT. 30, 31)
- Povolíme a postupně stlačujeme a vytahujeme plnicí píst 3, až ve vytekajícím palivu v průhledné hadici ce přestanou být vidět vzduchové bublinky.



Palivový filtr Roto-Diesel

MOT. 30



- Pak odvzdušňovací šroub utáhneme a průhlednou hadičku stáhne me.

Odvodnění palivového filtru

- Povolíme výpustný šroub 6 ve spodní části filtru a odvzdušňovací šroub 8.
- Když vytéká výpustným otvorem dole již jen čisté palivo bez vody, výpustný šroub utáhneme.
- Zaplníme paliový filtr palivem.

Rozebrání motoru

Úvodní operace

- Umyjeme motor.
- Na motor usadíme držák 7002-T; ponecháme na motoru namontované jeho držáky.
- Odmontujeme olejový filtr.

- Usadíme motor na dílenský stojan 2509-T.

- Z olejové vany vypustíme motorový olej.

- Z motoru odmontujeme hadice a potrubí chladicího systému.

- Odmontujeme i pružné hadice pro rozvod oleje.

- Odmontujeme držák diagnostického konektoru.

- Odpojíme magnetický snímač u se trvačníku a rozpojíme konektor diagnostiky.


- Odmontujeme chladič oleje.

- Povolíme tři upevňovací šrouby příruby a sejmeme sací potrubí.

Hlava válců

- Odmontujeme hnací řemenici vyso kotlakého čerpadla.

Vstříkovací čerpadlo Bosch



A - upevňovací maticy, B - unášecí pero, C - hnací hřidel, D - přívod paliva, E - tlakový regulační ventil, F - protizávaží a pouzdro regulátoru, G - páka akcelerace, H - pružiny regulátoru, J - výstupní hrádlo vratného paliva, K - seřizovači šroub dávkování paliva, L - magnetický vypínací ventil, M - ovládací objímka, N - píst, P - uzavírací zátka, Q - uzavírací ventil, S - unášecí deska s vačkami, T - objímka s kladkami, U - přesuvník vstřiku, V - pohon regulátoru, W - podávači čerpadlo

- Zněhybníme klikový hřídel pomocí přípravku 6012-T.
- Odmontujeme (obr. MOT. 32):
 - oba kryty rozvodového řemenu 1 a 2
 - hnací řemeníci alternátoru 4
 - kryt olejové vany 3
- Povolíme svárné šrouby A a C na pínáku rozvodového řemenu (obr. MOT. 13).
- Pomocí páky se čtyřhranem B stlačíme pružinu napínáku a znova utáhneme šroub C.
- Stáhneme a vyjmeme rozvodový řemen.
- Vymontujeme:
 - ozubené kolo vačkového hřídele
 - čerpadlo chladicí kapaliny (pět šroubů)
 - hnací ozubené kolo vstřikovacího čerpadla
 - ozubené kolo klikového hřídele (vyjmeme i unášecí pero)

Poznámka: Těsnění čerpadla chladicí kapaliny nesmíme znova použít!


- Odmontujeme vstřikovací potrubí, vstřikovací čerpadlo a jeho držák.
- Povolíme upevňovací šroub 4 a matice 3 kladky napínáku rozvodového řemenu (obr. MOT. 17).
- Sejmeme kladku napínáku i s přítlačnou pákou.
- Odmontujeme (obr. MOT. 33):
 - držák motoru 1
 - převlečnou matici 2
 - zadní skříň motoru 3
- Odmontujeme víko hlavy válců.
- Povolíme upevňovací šrouby hlavy válců v opačném sledu než jakém se podle pokynů výrobce utahují.
- Pomocí přípravku 4067-T hlavu válců odpáčíme a sejmeme z bloku motoru (obr. MOT. 34).

Setrvačník


- Odmontujeme vysouvací mechanismus spojky a po povolení šesti upevňovacích šroubů sejmeme ze setrvačníku celou spojku.
- Povolíme osm upevňovacích šroubů a odmontujeme setrvačník i se stavěcím přípravkem 6012-T, kterým jsme předtím znehybnili klikový hřídel.

Olejové čerpadlo

- Povolíme 23 upevňovacích šroubů a odmontujeme olejovou vanu i s těsněním.
 - Odmontujeme přírubu A z lehké hliníkové slitiny (obr. MOT. 35).
 - Povolíme tři upevňovací šrouby B olejového čerpadla (obr. MOT. 36) a stáhneme rozpěrný kroužek C.
 - Nyní můžeme po odtážení hnacího řetězu uvolnit olejové čerpadlo a vyjmout je i s hnacím řetězem.
 - Odmontujeme hnací řetězové kolo čerpadla z klikového hřídele.
- Poznámka: Při vyjmání olejového čerpadla dáváme pozor, abychom nepoškodili unášecí pero hnacího kola čerpadla.
- Olejové čerpadlo rozebereme a překontrolujeme jeho jednotlivé díly, zda na nich nejsou rýhy a zda nejsou opotřebené nebo poškozené.



MOT. 32




MOT. 33

Klikový hřídel

- Označíme si pořadí vík hlavních ložisek a ojničních ložisek spolu s ojnicemi.
- Odmontujeme jednotlivá víka ložisek i s ložiskovými pánvemi a vymezovacími axiálními podložkami klikového hřídele.
- Vymontujeme klikový hřídel a vyjmeme jednotlivé ojnice i s písty.
- Vyjmeme spodní pánve ložisek klikového hřídele i s axiálními vymezovacími podložkami; nesmíme zapomenout si je všechny označit.
- Vymontujeme záslepné zátky rozvodu oleje v bloku válců a snímač tlaku oleje.
- Všechny rozmontované díly motoru (odstrojený blok motoru, hlavu válců, spodní díl bloku motoru, čerpadlo chladicí kapaliny a závěrnou desku u olejového čerpadla) pečlivě umyjeme vhodným odmašťovacím přípravkem. Zvlášť pečlivě očistíme těsnící plochy jednotlivých dílů.

Důležité: Těsnící plochy nesmíme čistit kovovými nástroji. Nejlépe je po určité době působení (15 minut) odmašťovacího prostředku seškrábnout zbytky nečistot dřevěnou špachtlí.



MOT. 34


Ojnice s písty

- Vymontujeme (obr. MOT. 37):
 - pojistný kroužek pístního čepu 1
 - pístní čep 2
- Oddělíme ojnice a píst a vyjmeme i druhý pojistný kroužek.
- Opatrně stáhneme z pístu všechny pístní kroužky.
- Drážky v pístu pečlivě očistíme.


Smontování a kontrola motoru

Úvodní operace

- Všechny díly připravené k montáži pečlivě umyjeme.
- Přesvědčíme se, že žádný z dílů není výrazně opotřebený nebo poškozený.



MOT. 35




MOT. 36

- Zkontrolujeme, zda jsou všechny otvory, drážky a kanálky pro rozvod oleje čisté; důležité je prohlédnout nejen blok motoru a ojnice, ale zejména klikový hřídel.
- Před montáží všechny styčné plochy lehce namažeme motorovým olejem.

Písty s ojnicemi

- Na písty namontujeme nové pístní kroužky:
 - horní těsnící kroužek: zámek kroužku nastavíme kolmo k pístnímu čepu
 - spodní těsnící kroužek: zkosenou plochu zámku nasměrujeme směrem dolů od hlavy pístu a na točíme ji o 120° od zámku horního těsnícího kroužku
 - stírací kroužek: opět natočíme zámek kroužku o 120° od zámku spodního těsnícího kroužku
- Do pístu navlékneme jednu pružnou segerovou pojistku, nastrčíme oko ojnice a jím prostrčíme čep pístu, který zajistíme druhou segerovou pojistikou.

Důležité: Dáváme bedlivý pozor, abychom smontovali správnou dvojici pístu a ojnice podle označení a ve správné poloze: výstupek pouzdra ojnice A musí směřovat stejným směrem jako prohlubeň v hlavě pístu C (obr. MOT. 38).




MOT. 37

- Nyní teprve navlékneme druhou segerovou pojistku čepu pístu.

Klikový hřídel

- Olejové kanálky hřídele zaslepíme a namontujeme spínač tlaku oleje.
- Do bloku motoru nasadíme pouze ložisek s drážkou pro rozvod oleje; pouzdra ložisek bez drážky usadíme do hlav ložisek.
- Povrch pouzder lehce potřeme motovým olejem.
- Do pouzder v bloku usadíme klikový hřídel a vymezíme jeho polohu axiálními podložkami.
- Axiální výška klikového hřídele změříme indikátorovým měřidlem 8,0132-TE1,E2aE3 (obr. MOT. 39).
- Změřená výška smí být mezi 0,07 a 0,32 mm.
- Pokud změřená axiální výška neodpovídá udaným hodnotám, pak změníme tloušťky vymezovacích podložek; nesmíme však zapomenout nasadit na každou stranu středního ložiska 2 podložku o stejně tloušťce.



MOT. 38

Vymezovací podložky jsou k dispozici v těchto tloušťkách: 2,3 - 2,35 - 2,4 - 2,45 - 2,5 mm.

Znovu změříme axiální vůli, dokud nedosáhneme hodnoty v uvedené toleranci.

Když je axiální vůle klikového hřídele správná, namontujeme hlavy ložisek. Respektujeme podle označení správné dvojice hlavy a pouzdra ložiska. Výstupek pouzdra směrujeme na stranu od setrvačníku motoru.

Před namontováním pouzdra lehce potřeme jeho funkční plochu motorovým olejem.

Pro vymezení axiální vůle klikového hřídele použijeme u vík ložisek stejně vymezovací podložky jako u pouzder v bloku motoru.

Při montáži víka ložiska klikového hřídele u setrvačníku postupujeme následovně:

Na víko ložiska velmi opatrně nasadíme z obou stran těsnění a pomocí montážního přípravku 7004-T ho usadíme do bloku motoru (obr. MOT. 40, 41).

Jak těsnění, tak i víko ložiska a montážní přípravek předem lehce potřeme motorovým olejem.


Víko ložiska přitáhneme k bloku motoru šrouby, které zatím neutahujeme.

Velmi opatrně vytáhneme montážní přípravek 7004-T směrem od bloku.

Následně pak dotáhneme šrouby víka ložiska momentem 70 Nm.

Zkontrolujeme, zda se klikový hřídel v ložiskách volně otáčí.

Nyní odřízneme asi 1 mm nad dosedací plochou pro olejovou vanu oba zbylé konce těsnění víka ložiska.



MOT. 39

- Na klikový hřídel u setrvačníku na montujeme nový těsnící kroužek.

- K montáži použijeme přípravek 7004 T.C. a těsnící kroužek přes přípravek lehce naklepne gumovým kladivem (obr. MOT. 42).

- Těsnící kroužek a dosedací plochu včetně přípravku před montáží lehce potřeme motorovým olejem.

Poznámka: Při montáži těsnicího kroužku dbáme na správnou polohu těsnicího břitu (obr. MOT. 43).

Písty a blok motoru

- Kroužky na prvním pístu stáhneme montážní svorkou 750-T; povrch pístu, kroužky i montážní svorku lehce potřeme motorovým olejem.

- Do hlavy ojnice nasadíme ložisko vou pánev.

- Povrch válce i ložiskovou pánev ojnice lehce potřeme motorovým olejem a píst s ojnicí vsuneme do příslušného válce.

- Hlavu ojnice nasměrujeme a následně usadíme na ojniční čep klikového hřídele.

- Na hlavu ojnice nasadíme víko ložiska; víko ložiska i čep klikového hřídele jsme předtím lehce potřeli motorovým olejem.

Poznámka: Píst s ojnicí musíme nasadit v takové poloze, aby vybrání v hlavě pístu směřovalo ke vstřikovacímu čerpadlu!

- Následně usadíme stejným způsobem ostatní tři písty.

- Víka ojničních ložisek na klikovém hřídeli dotáhneme momentem 50 Nm.

Čerpadlo oleje

- Čerpadlo pozorně prohlédneme a pokud je bez poškození a bez závad, namontujeme je do bloku motoru:

- Na hřídel čerpadla usadíme přes unášecí pero hnací ozubené kolo.


- Na klikový hřídel namontujeme hnací ozubené kolo čerpadla a potřeme je motorovým olejem.

Poznámka: Při montáži ozubeného hnacího kola čerpadla dáváme pozor na jeho správnou polohu: kolo musíme nasadit ozubením směrem k bloku motoru a osazením směrem od bloku.


- Na ozubené kolo klikového hřídele navlékneme hnací řetěz olejového čerpadla.

- Zkontrolujeme, zda kryt čerpadla A přesahuje dosedací rovinu o 7,25 mm (obr. MOT. 35).


- Na kryt čerpadla nasadíme nové těsnění a kryt připevníme šesti šrouby; ty utáhneme momentem 11 Nm.



MOT. 40



MOT. 41



MOT. 42

- Nyní namontujeme čerpadlo oleje.
- Na ozubené hnací kolo čerpadla navlékneme hnací řetěz (přesvěd číme se, že je správně nasazený na hnacím ozubeném kole klikového hřídele).
- Pod čerpadlo vložíme rozpěrku ve tvaru „L“ (obr. MOT. 44) a násled ně dotáhneme upevňovací šrouby momentem **13 Nm**.



Důležité: Pro montáž použijeme šrouby správné délky (přesvědčíme se o tom, když šrouby jednotlivě zašroubujeme pouze rukou).

- Na klikový hřídel namontujeme na straně pohonu čerpadla oleje nový těsnící kroužek.
- Použijeme přitom montážní přípravek 7004.TB a gumové kladívko (obr. MOT. 45).
- Na blok motoru nasadíme nové těsnění olejové vany.
- Olejovou vanu usadíme správně na těsnění a připevníme ji 23 šrouby, které utáhneme momentem **19 Nm**.
- Do vany zašroubujeme vypouštěcí zátku s novým těsněním a utáhneme ji momentem **30 Nm**.

Setrvačník

- Setrvačník nasadíme na klikový hřídel.

Poznámka: Zkontrolujeme, zda třecí plochy spojky nejsou popraskané nebo znečištěné.




MOT. 43


- Do otvoru k usazení setrvačníku za suneme stavěcí přípravek 6012-T.
- Setrvačník přitáhneme osmi šrouby, které utáhneme momentem **50 Nm**.
- Nyní usadíme kotouč spojky:
- Na nábojovou objímkou kotouče spojky připevníme středící přípravek 1713-T vysouvacího mechanismu.
- Vysouvací mechanismus připevníme šesti šrouby, které utáhneme momentem **22 Nm**.

Hlava válců

- Indikátorem zkontrolujeme přesah pístů nad blokem motoru (obr. MOT. 46).
- Pro indikátor použijeme držák 1754-T.



MOT. 44




MOT. 45

Přesah každého pístu měříme uprostřed hlavy a vždy v poloze horní úvratí.

Pro volbu tloušťky těsnění hlavy válců vezmeme jako směrodatnou hodnotu největší přesah pistu.

Přesah pístů (mm)	Označení těsnění hlavy válců	
	1. možnost	2. možnost
0,54 – 0,65		
0,65 – 0,77		
0,77 – 0,82		

- Písty nastavíme do poloviny zdvihu.
- Na blok motoru nasadíme těsnění hlavy válců tak, aby značka a byla na straně u setrvačníku (obr. MOT. 47).
- Zkontrolujeme přitom, zda těsnění dosedlo správně na středící kolík 1.
- Na těsnění usazené na bloku válci posadíme hlavu válci.
- Upevňovací šrouby hlavy válci po třeme na závitech a na spodních plochách hlav vazelinou G1 (Molykote).



MOT. 46

- Upevňovací šrouby hlavy válců utahujeme podle následujícího návodu (viz také obr. MOT. 48):

Motor	XU09	XUD9B
1. utáhneme momentem	30 Nm	30 Nm
2. utáhneme momentem	60 Nm	70 Nm
3. povolíme o 90°	60 Nm	o120°
4. dotáhneme momentem		

- Do hlavy válců usadíme vačkový hřídel.

Poznámka: Po dotažení hlavy válců zkонтrolujeme vůli mezi vačkami a hydraulickými zdvihátky ventilů; i když jsme nastavili vůli na vymontované hlavě, mohlo dojít během montáže ke změně.

- V případě potřeby vůli ventilů seřídime.
- Znovu vymontujeme hnací ozubené kolo vačkového hřídele a na kolu nec hřídele namontujeme pomocí montážního přípravku 7004-TE nové těsnění ložiska (obr. MOT. 16 a 49).

Ostatní

- Namontujeme (obr. MOT. 33):
 - zadní kryt bloku válců 3
 - převlečnou matici 2
 - držák motoru
- Držák motoru utáhneme momentem **18 Nm**.
- Na blok namontujeme pružinu a při tlačnou páku kladky napínáku ozubeného rozvodového řemenu.
- Namontujeme napínací kladku řemenu.
- Usadíme a připevníme držák vstřikovacího čerpadla, šrouby utáhneme momentem **20 Nm**.
- Do držáku nasadíme vstřikovací čerpadlo.

Poznámka: Nesmíme zapomenout na objímku B s osazením (obr. MOT. 50).


- Dále namontujeme:
 - čerpadlo chladicí kapaliny s novým těsněním

- hnací ozubené kolo vačkového hřídele
- hnací ozubené kolo klikového hřídele
- hnací ozubené kolo vstřikovacího čerpadla


Poznámka: Zkontrolujeme správnou polohu unášecích per.

- Následující díly utáhneme přede psaným momentem:
 - ozubené kolo vačkového hřídele: **35 Nm**
 - čerpadlo chladicí kapaliny: 12 Nm
 - přírubovou matici čerpadla: **12 Nm**
- Namontujeme ozubený rozvodový řemen.
- Připevníme kryt olejové vany 3 a utáhneme ho momentem 12 Nm (obr. MOT. 32).
- Naklepneme na hřídel alternátoru hnací řemenici 4 (obr. MOT. 32) a utáhneme ji:
 - momentem **40 Nm**
 - a potom ji dotáhneme o 60°

- Namontujeme víko hlavy válců.
- Seřídime vstřikovací čerpadlo.
- Upevňovací šrouby čerpadla utáhneme momentem **18 Nm**.
- Zašroubujeme žhavicí svíčky a utáhneme je momentem **22 Nm**.
- Připojíme na žhavicí svíčky napájecí kabely, které utáhneme momentem 4 Nm.
- Namontujeme vstřikovací potrubí a utáhneme je momentem **20 Nm**.




MOT. 47




MOT. 48

- Namontujeme kryty ozubeného rozvodového řemenu.
- Nezapomeneme připevnit na olejovou vanu odvzdušňovací potrubí; utáhneme ho momentem 3 Nm.
- Připevníme chladič oleje a šrouby utáhneme momentem **68 Nm**.
- Namontujeme:
 - diagnostický konektor s držákem
 - pevné i pružné potrubí chladicí kapaliny
 - pružné tlakové hadice pro rozvod oleje
 - hnací řemenici vysokotlakého čerpadla
- Uvolníme motor z dílenského držáku 2509-T.
- Namontujeme olejový filtr.
- U motoru XUD9 nezapomeneme na znovudotažení šroubů hlavy válců (viz konec kapitoly „Rozebrání hlavy válců“).



MOT. 49




MOT. 50

Rozebrání hlavy válců

Demontáž


- Přední část vozidla zvedneme tak, aby přední kola byla ve vzduchu.
- Uvolníme odvzdušňovací šroub a vypustíme chladicí kapalinu z chladiče.
- Odpojíme ukostřovací (-) kabel od baterie.
- Odmontujeme vzduchový filtr.
- Motor lehce přizvedneme a povolíme jeho horní držák.
- Odmontujeme oba kryty 5 a 6 ozubeného rozvodového řemen; ještě předtím vytáhneme svorku 7 (obr. MOT. 11).
- Otočíme zvednutým předním kolem a nastavíme motor do polohy vstřiku paliva (obr. MOT. 17 a 18):
 - do otvoru v ozubeném kole vačkového hřídele našroubujeme stavěcí kolík 1

- do jednoho z otvorů v ozubeném kole vstřikovacího čerpadla zašroubujeme kolík 2
- na setrvačník motoru nasadíme stavěči přípravek 7009-TH
- Stáhneme ozubený rozvodový řemen.
- Odpojíme (obr. MOT. 51):
 - spojovací hadici 14 na hlavě válců
 - pryzové hadice 15 a 16 od termostatu
- Povolíme tři upevňovací šrouby termostatu a termostat odložíme na motor.
- Odmontujeme vysokotlaké čerpadlo a vyjmeme hnací řemen.
- Odmontujeme:
 - víko hlavy válců
 - palivová potrubí vstřikovacích trysek
 - držák
- Odpojíme:
 - kably od žhavicích svíček




MOT. 51

Ventilový rozvod



1 - ozubený rozvodový řemen, 2 - hnací ozubené kolo vačkového hřídele, 3 - vačkový hřídel, 4 - hnací řemenice vysokotlakého čerpadla, 5 - pevné pouzdro, 6 - napínací pružina, 7 - přitlačná objímka napínací kladky, 8 - napínák řemenu, 9 - hydraulické zdvihátko ventilu, 10 - seřizovači podložka, 11 - kuželový klínek ventilu, 12 - horní miska pružin ventilu, 13 - pružiny ventilu 14 - spodní miska pružin ventilu, 15 - ventil

- Pomocí montážních pák 4067-T hluvu válců odpáčíme (obr. MOT. 34).
 - Sejmeme hlavu válců i s těsněním.
 - Pečlivě očistíme:
 - těsnicí plochy hlavy válců; po užijeme k tomu odmašťovací přípravek (nikdy nepoužíváme k odstranění nečistot ostré nástroje nebo brusný papír)
 - otvory a závity upevňovacích šroubů
 - Odmontujeme všechny tři víka ložisek vačkového hřídele a vyjmeme vačkový hřídel.
- Poznámka: Okrajová těsnění již nesmíme znova použít.
- Vytáhneme hydraulická zdvihátka (označíme si jejich umístění na hla vě válců).
 - Vyjmeme seřizovači podložky
 - Na první ventil nasadíme přípravek 4024-T (obr. MOT. 52).
 - Stlačíme obě pružiny ventiliu.
 - Vyjmeme obě poloviny klínku ventilu z horní misky pružin.
 - Povolíme pružiny ventiliu.
 - Vyjmeme horní misku pružin, obě pružiny a spodní misku.
 - Uvolníme takto všechny ostatní ventily.
 - Vytáhneme ventily z vodítéku.
 - Odmontujeme vratná potrubí od vstřikovacích trysek a pomocí montážního přípravku 7007-T uvolníme všechny čtyři vstřikovací trysky.
 - Odpojíme přívodní kabely od žávicích svíček a svíčky vyšroubujeme.
 - Odmontujeme sací a výfukové potrubí.



MOT. 52

- Označíme si jednotlivé vírové předkomůrky a pomocí trnu je přes otvory vstřikovacích trysek vyrazíme ven.

- Těsnicí plochy hlavy válců odmasťme.
- Celou hlavu válců pečlivě umyjeme benzinem.


Kontrola

Kontrola rovinosti hlavy válci


- Povinnost hlavy proměříme zabroušeným pravítkem následovně:
 - úhlopříčně z jedné i druhé strany
 - podélně v celé šířce a napříč v celé délce
- Deformace nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 mm.

Pozor: Výrobce nepřipouští zbrošení hlavy válců! Ventily

- Ventily a vodítka ventiliů v hlavě válci očistíme od všech spálených nečistot.



MOT. 53



MOT. 54

- Ventily zkонтrolujeme ve vodítkách po dosednutí do sedel.
- Případně zabrousíme sedla ventiliů (obr. MOT. 53).
- S brusnou pastou zacházíme velmi opatrně, aby se nedostala do vnitřku ventiliů.

Pozor: Nesmíme používat hrubozrnou pastu.

- Po zabroušení pečlivě očistíme hlavu válců, sedla a ventily, aby na nich nezůstaly žádné zbytky brusné pasty.
- Vodítka ventiliů protáhneme jemným hadíkem a zbabíme je všechny nečistoty, jejich povrch musí být vyčištěn.
- Styčné dosedací plochy sedel ventiliů zkонтrolujeme otiskem „na barvu“ (např. zinkovou bělobou).
- Ventilem v sedle pootočíme pod mírným tlakem asi o V_8 otáčky; pokud není otisk hlavy ventiliu rovnoramenný a nepřerušovaný, pak musíme za broušení zopakovat.
- Změříme zahloubení ventiliu v hlavě válci (obr. MOT. 54).
- Zahloubení musí být:
 - 0,9-1,4 mm pro sací ventily
 - 0,5-1,0 mm pro výfukové ventily

Vírové předkomůrky

- Kontrola
- U vymontovaných předkomůrek se přesvědčíme, zda velmi důležitá část pro rozvíjení zápalné směsi v místě a nebyla při vyrážení předkomůrky trnem poškozená nebo zdeformovaná (obr. MOT. 55).
- Na válcové vnější části předkomůrky b nesmí být žádné trhliny ani propálené kanálky.

Pozor: Poškozené předkomůrky vyřadíme a nahradíme novými.

- Jemně vlasové rýhy uvnitř vírových předkomůrek jsou způsobeny po hybem vřící zápalné směsi a nemají vliv na funkci předkomůrek. Předkomůrky můžeme znova použít.


Montáž

- Opatrně srazíme hrany všech otvorů v těsnících plochách hlavy válci.
- Válcová část a styčná část v hlavě válci pro nalisování předkomůrky musí být čistá a bez poškození.

- K nalisování si připravíme předkomůrky podle označení.
- V žádném případě nesmí být předkomůrky v hlavě válců volné; v také vém případě musíme upravit průměr otvoru a pro nalisování použít předkomůrky s přesahem připravené od výrobce pro první opravu.
- Před nalisováním změříme přesah předkomůrky; musí být mezi O až 0,03 mm.
- Je-li přesah větší, pak předkomůrky zbrusíme na udanou hodnotu.

Sestavení hlavy válců

- Jakmile jsme rozhodli, že jednotlivé díly jsou znova použitelné, můžeme začít se sestavením hlavy válců.
- Pokud jsme rozmontovali i termo stat, nyní jej smontujeme.
- Namontujeme termokontakty 110 °C a 105 °C na skříňku termostatu (obr. MOT. 56).
- Upevňovací šrouby 2 příruby utáhneme momentem **15 Nm** (obr. MOT. 56).
- Termostatické čidlo zvýšeného volnoběhu utáhneme momentem **30 Nm** (obr. MOT. 56).
- Dírky ventilů před namontováním lehce potřeme motorovým olejem.
- Důležité:** Pokud použijeme původní ventily, pak musíme při montáži dodržet jejich spárování s vodítky.
- Do hlavy válců usadíme nejprve první ventil se spodní miskou, pružinami a horní miskou pružin.
- Pružiny přes horní misku stlačíme montážním přípravkem 4024-T a zajistíme děleným kuželovým klínkem.
- Pozvolna uvolňujeme pružiny a kontrolujeme, zda klínky správně dosedly do zářezu v dříku ventilu a do kuže lového sedla horní misky.




MOT. 55

- Podobně postupujeme při montáži ostatních sedmi ventilů.
- Namontujeme všechny čtyři vstříkovací trysky a utáhneme je momentem **90 Nm**.

Poznámka: Pod vstříkovací trysky nezapomeneme vložit žáruvzdorné měděné podložky.

- Namontujeme vratná palivová potrubí.
- Nad dírky ventilů pečlivě usadíme seřizovači podložky.
- Pokud při zpětné montáži použijeme původní kryty válcových zdvihátek, namontujeme je podle označení.
- Do ložisek v hlavě válců usadíme vačkový hřídel.
- Víka ložisek musíme nasadit na původní místa.
- Víka ložisek přišroubujeme šesti šrouby, které utáhneme momentem **18 Nm**.
- Pomocí montážního přípravku 6016-T nasadíme zatím provizorně ozubené kolo vačkového hřídele a přitáhneme ho šroubem s podložkou momentem **35 Nm**.
- Zkontrolujeme vůli ventilů.

- Odmontujeme ozubené kolo vačkového hřídele.
- Na každé krajní ložisko vačkového hřídele vsadíme nové těsnění a na mažeme je; použijeme přitom montážní přípravek 7004-TE (obr. MOT. 16).
- Namontujeme sací a výfukové potrubí s novým těsněním.



MOT. 56

- Namontujeme všechny čtyři žhavičky a připojíme k nim kabely.

Montáž hlavy válců

- Zkontrolujeme přesah pístů (obr. MOT. 46), k měření použijeme indikátor s držákem 1754-T.
- Přesah měříme uprostřed každého pístu, v poloze horní úvratí.
- Podle největšího naměřeného přesahu vybereme odpovídající těsnění hlavy válců.

Přesah pístů (mm)	Označení těsnění hlavy válců	
	1. možnost	2. možnost
0,54 – 0,65		
0,65 – 0,77		
0,77 – 0,82		

Na blok motoru nasadíme těsnění hlavy válců tak, aby značka a byla na straně u setrvačníku (obr. MOT. 47).

Zkontrolujeme, zda těsnění správně dosedlo na středící kolík 1 (obr. MOT. 47).

Na těsnění usadíme hlavu válců.

Upevňovací šrouby hlavy válců potřeme na závitech a na spodních plochách hlavy vazelinou a utáhneme je podle následujícího návodu (viz také obr. MOT. 48):

Motor	XUD9	XUD9B
1. utáhneme momentem	30 Nm	30 Nm
2. utáhneme momentem	60 Nm	70 Nm
3. povolíme o 90°		
4. dotáhneme momentem	60 Nm	0120°

Poznámka: Po utažení hlavy válců zkontrolujeme vůli mezi vačkami vačkového hřídele a hydraulickými zdvihátky ventilů, i když jsme již nastavili vůli na vymontované hlavě; v průběhu montáže může dojít ke změně.


- Vůle ventilů musí být:
 - u sacích ventilů $0,15 \pm 0,08$ mm
 - u výfukových ventilů $0,30 \pm 0,08$ mm
- V případě potřeby vůli mezi vačkami a zdvihátky seřídíme.

- Na vačkový hřídel namontujeme ozubené kolo a přišroubujeme ho momentem **35 Nm**.
- Namontujeme ozubený rozvodový řemen.
- Dále postupujeme v opačném sledu než při demontáži.
- Do chladicího systému doplníme kapalinu a systém odvzdušíme.
- Spustíme motor a odvzdušíme parlivový systém.

U motoru XUD 9 musíme dotáhnout hlavu válců; spustíme motor a necháme ho běžet asi 10 minut při otáčkách 3 000 ot/min. Pak otevřeme kapotu motoru a ponecháme motor přibližně 3 hodiny a 30 minut vychladnout. Dále postupujeme následovně:

- povolíme šrouby hlavy válců o 90°
- dotáhneme je momentem **70 Nm**
- šrouby opět povolíme o 90°
- znovu dotáhneme momentem **70 Nm**

Vznětový motor



1 - víko hlavy válců, 2 - vačkový hřídel, 3 - ozubené kolo vačkového hřídele, 4 - zadní kryt bloku válců, 5 - kryt rozvodového řemenu, 6 - čerpadlo chladicí kapaliny, 7 - kryt čerpadla, 8 - pístní kroužky, 9 - píst, 10 - pístní čep, 11 - ojnice, 12 - čerpadlo oleje, 13 - blok motoru, 14 - hlava válců, 15 - hnací řemenice vysokotlakého čerpadla, 16 - setrvačník, 17 - klikový hřídel, 18 - hnací ozubené kolo čerpadla oleje, 19 - hnací řemenice alternátoru, 20 - olejová vana, 21 - sací olejové potrubí